

Folgende Ungenauigkeiten des Modells bestehen:

- =====
- Die Gehäuseschalen besitzen 19 statt der im Original 18 Lüftungsschlitze. Schlitz- & Stegbreite entsprechen dem Original, trotzdem sind es 19. Da es für mich unerheblich, ob 18 oder 19 belasse ich es dabei.
  - Die seitlichen Führungsstege, um was auch immer vertikal ins Gehäuse einstellen zu können, habe ich weggelassen, wird schlicht für mein Projekt nicht benötigt. Da ich dieses Modell anhand gekaufter Gehäuse nachmodelliert habe, übernehme ich keine Garantie dafür, dass alles perfekt zusammenpaßt bzw. auf's 10tel genau da liegt wo es sich im Original befindet ;-). Ich benötige dieses Modell in der Hauptsache für die korrekte Ermittlung der Lage der Durchbrüche in Front- und Rückseite. Dafür sollte es reichen.

Lizenz:

- =====
- Der Datensatz ist Open-Hardware und damit ohne Garantie und auf eigenes Risiko in der Verwendung. Trotzdem hoffe ich, dass es dem Einen oder Anderen nutzt und weiterhilft.