



J1 wird gemäß Bestückungsdruck auf der Komponentenseite montiert

J2 wird auf der Lötseite montiert und auf der Bestückungsseite verlötet